

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Западнодвинская средняя
общеобразовательная школа №1»
(МБОУ «Западнодвинская СОШ №1»)
172610, РФ, Тверская область,
г. Западная Двина, ул. Кирова, д. 16
Тел./факс: 8(48265) 2-35-78
№ 18 от 2022 г.
на № 196 от 2021

Главному государственному инспектору по Западнодвинскому,
Жарковскому районам Тверской области по пожарному надзору,
начальнику ОНД и ПР по Западнодвинскому, Жарковскому районам,
старшему лейтенанту внутренней службы
Пучкову Григорию Ивановичу
директора МБОУ
«Западнодвинская СОШ №1»
В. В. Абрамовой

Уважаемый Григорий Иванович!

В ответ на Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения №196 от 09.09.2021 г. сообщая следующее:

№п/п	Нарушение	Отчёт об исполнении
1.	Не проведены работы по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты) (п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479).	Проведены работы по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений. Составлен соответствующий акт. Внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
2.	На объекте защиты отсутствует проектная и исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (основание: п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	Запрошены коммерческие предложения на проектную и исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта
3.	На остеклённых дверях первого этажа в школе не предусмотрены защитные решётки высотой не менее 1,2 м	На дверях первого этажа на высоте до 1,2 м вставлена фанера вместо стёкол.

	(основание: часть 3 статьи 4, ст. 6, ст. 789 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1.8. Свода правил СП 1.13130.2020 системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).	
4.	Не вносятся информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, журнал не разработан (основание: п. 54, Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	Вся информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Журнал разработан.
5.	Приёмно-контрольные приборы расположены на горячем основании (основание: ч. 1, ст. 83 Федерального Закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14 СП 484.1311500.2020 (утв. Приказом МЧС России от 31 июля 2020 года №582)	Место, где расположены приёмно-контрольные приборы приведено в соответствии с ч. 1, ст. 83 Федерального Закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14 СП 484.1311500.2020 (утв. Приказом МЧС России от 31 июля 2020 года №582)
6.	Объект защиты не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (основание: п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	Приобретено ещё одно средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.
7.	Не произведена огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций кровли, отсутствует акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия (основание: п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	На данный момент ведётся капитальный ремонт кровли МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» . Все деревянные конструкции обрабатываются огнезащитным средством «Аттик».

	Федерации»).	
8.	Планы эвакуации требуют доработки, так как информация на планах не сориентирована согласно мест их расположения. (Основание: п.6.2.3. «в» ГОСТ Р 12.2.143-2009 (Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля).	Доработаны планы эвакуации, информация на планах сориентирована согласно мест их расположения.
9.	На дверях лестничных клеток отсутствуют приспособления для их самозакрывания (основание: п. 24 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Написано ходатайство на выделение денежных средств для приобретения приспособления для самозакрывания дверей на лестничных клетках.
10.	В помещении кухни отсутствуют пожарные извещатели системы пожарной сигнализации (основание: ч. 1, ст. 83 Федерального Закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5, Таблица А, п. 14 СП 484.1311500.2020 (утв. Приказом МЧС России от 31 июля 2020 года №582)).	Запрошены коммерческие предложения на установку пожарных извещателей системы пожарной сигнализации в помещении кухни.
11.	На первом этаже допускается эксплуатация электропроводов ламп с нарушениями изоляции (скрутками) (основание: п. 35 «а» Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	На первом этаже электропроводка приведена в соответствии с п. 35 «а» Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»